DWA-171 AC600 MU-MIMO Wi-Fi USB Adapter

Version: 3.03b02

Hardware: C1

Date: 2020/8/17

Utility: V3.03b02 (Build330-S0014)

Driver:
Windows 7 x86   −1030.25.0701.2017(WHQL passed)
Windows 7 x64   −1030.25.0701.2017(WHQL passed)
Windows 8.1 x86   −1030.25.0701.2017(WHQL passed)
Windows 8.1 x64   −1030.25.0701.2017(WHQL passed)
Windows 10 x86   −1030.40.0128.2019(WHQL passed)
Windows 10 x64   −1030.40.0128.2019(WHQL passed)
Hardware: D-Link DWA-171 AC600 MU-MIMO Wi-Fi USB Adapter
VID/PID: 2001/ 331D

Problems Resolved:

Fixed BSOD issue with specific Router under WPA2/WPA3 security with HT20/40 co-existence disable.

Enhancement:

N/A